

## #6090 PRUSSIAN BLUE HIGH SPOT INDICATOR

**DESCRIPTION:** Dark blue coating indicates high spots that require leveling before assembly.

**DIRECTIONS:** Clean surface to be coated. Shake vigorously for 20 seconds before spraying. Hold can 8-10 inches from surface. Spray not more than 0.001 inches thick (one pass over the area). **DO NOT USE ON ELECTRICAL EQUIPMENT OR MACHINERY WHILE IN OPERATION**

**DANGER!** Do not puncture, incinerate, store above 120°F (49°C) or expose to prolonged sunlight, which may cause bursting. May cause flash fire. Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience headaches or nausea, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **AVOID CONTACT WITH SKIN. FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



**HAZARDOUS CONTENTS:** Acetone 67-64-1, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, Glycol Ether DPNB 299-11-38-2, Hydrocarbon Propellant 8476-86-8.

**DANGER!** Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. Extremely flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

**DANGER !** Gaz extrêmement inflammable. Aerosol sumamente inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

For Safety Data Sheets go to [www.aerove.com](http://www.aerove.com).

**AEROVE AEROVE INDUSTRIES INC.**  
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



**DESCRIPTION :** Le revêtement bleu foncé indique les points hauts qui nécessitent un nivellement avant l'assemblage.

**INSTRUCTIONS :** Nettoyer la surface à enduire. Agiter vigoureusement pendant 20 secondes avant de pulvériser. Tenir peut 8-10 pouces de la surface. Pulvériser pas plus de 0,001 pouce d'épaisseur (un passage sur la zone). **NE PAS UTILISER SUR DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES**

**DANGER :** Ne pas percer, incinérer, conserver au-dessus de 49 ° C (120 ° F) ou exposer à la lumière solaire prolongée, ce qui pourrait provoquer un éclatement. Peut causer un embrasement éclair. Eviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vous ressentez un larmoiement, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez la circulation d'air frais et / ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. **EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU. PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin et / ou contacter immédiatement un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. **AVIS :** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

**AVERTISSEMENT :** Cancer et les Problèmes de Reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

AEROVE INDUSTRIES

# ToolMates

## PRUSSIAN BLUE HIGH SPOT INDICATOR 6090

Indicateur de Tache Haute Bleu de Prusse

- Reduces Leveling Time
- One-pass Application
- Machinist Recommended

SHAKE WELL BEFORE USE

## The Professional's Choice

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.  
(Read cautions on back panel)

**DANGER !** EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION.  
(Lire les précautions au verso)

Net wt. 4.5 oz (127 g)